


10% van tegellijm bevat asbest

Begin 2020 werd bekend dat tegellijm vaker asbest bevat dan gedacht. Dit geldt voor tegellijm toegepast bij vloer- en wandtegels in onder andere keukens, badkamers en toiletten in woningen van vóór 1994. Sinds maart heeft SGS Search duizenden tegellijm monsters onderzocht afkomstig uit het hele land. We delen de bevindingen graag met u.

% INSPECTIES TEGELLIJM 2020		% ASBESTHOUDENDE MONSTERS	
22.88%		9.45%	
AANTAL INSPECTIES	AANTAL BRONNEN	AANTAL MONSTERS	
1294	1884	4082	

% ASBESTHOUDEND (BRONNEN)



AANTAL MONSTERS


Omdat asbest in tegellijm niet gelijkmatig verdeeld is door de lijm, nemen we standaard minimaal twee monsters van een toepassing. In de afgelopen zes maanden hebben we in bijna 23% van de inventarisaties tegellijm bemonsterd. We hebben 4082 monsters genomen van in totaal 1884 toepassingen, voornamelijk in Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht, Gelderland, Noord-Brabant en Zeeland.

1 OP DE 10 BEVAT ASBEST

In ruim 10 procent van de toepassingen is ook daadwerkelijk asbest aangetroffen. Bij deze tegellijmen gaat het vrijwel altijd om een laag percentage asbest: in 98,8 procent van de asbesthoudende tegellijmen is 0,1 tot 2 procent chrysotiel asbest aangetroffen.

PERCENTAGE (NIET)ASBESTHOUDEND PER STAD

Asbest ● Nee ● Ja




NIET ENKEL IN DEN HAAG

Vooraf werd gedacht dat asbesthoudende tegellijm voornamelijk in de regio Den Haag is gebruikt. Na zes maanden onderzoek blijkt dat de toepassing van asbesthoudende tegellijm niet regionaal is, maar dat het door heel Nederland is gebruikt.

ASBESTHOUDENDE TEGELLIJM IN RELATIE TOT BOUWJAAR

Asbest ● Nee ● Ja



DALING SINDS 1980

Ook hebben we gekeken naar het bouwjaar van de gebouwen met asbesthoudende tegellijm. Uit de resultaten blijkt dat we in vrijwel ieder bouwjaar asbest in tegellijm hebben aangetroffen. Op basis van de cijfers zien we wel dat het percentage van asbesthoudende tegellijmen vanaf 1980 daalt.

AANVULLEND ONDERZOEK NODIG?

Bij asbestinventarisaties van voor 2020 is er mogelijk niet specifiek naar tegellijm gekeken. Bij het vermoeden dat er asbesthoudende tegellijm aanwezig is, is het verstandig om een aanvullend onderzoek uit te voeren. Bij de renovatie van een badkamer, keuken of toilet is het voor het nemen van een monster noodzakelijk om enkele tegels te verwijderen. Als we in een complex visueel kunnen vaststellen dat het tegelgebruik in alle ruimtes hetzelfde is, volstaat voor de monsternamen een steekproef.

VERVOLG

SGS Search is partner in een initiatief van meerdere inventarisatiebureaus om de resultaten van tegellijmanalyses te delen. De bevindingen in deze groep komen overeen met bovenstaande data. Op initiatief van Aedes, de vereniging van woningcorporaties, worden er onderzoeken gepland om de daadwerkelijke risico's op waarden boven de grenswaarde in kaart te brengen. Bijvoorbeeld voor het boren van een gaatje, het vervangen van een aantal tegels en het grootschalig renoveren van hele tegelwanden. Afhankelijk van de resultaten worden mogelijk trajecten voor terugschaling ingezet.

MEER INFORMATIE

Met SGS Search krijgt u snel duidelijkheid over de aanwezigheid van asbest in tegellijm. Neem voor meer informatie of vragen vrijblijvend contact op met Brigitte Roy via 088 – 214 7106 of brigitte.royvanoijen@sgs.com.